

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2) : “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam kajian ini. Metode tersebut dilakukan dengan cara pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara mendalam tentang fenomena atau kejadian. Metode ini fokus pada pemahaman dan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Dalam metode ini, tujuan penelitian dibatasi agar fokus dan ruang lingkup penelitian lebih tepat sasaran. Dengan mempersempit objek penelitian, peneliti dapat menganalisis yang lebih mendalam terhadap data yang diperoleh. (Adityaningrum et al., 2020)

Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman makna dan konteks dari suatu fenomena daripada menghasilkan generalisasi yang luas. Pendekatan ini menggunakan proses induktif dimana temuan dan kesimpulan ditarik dari data yang dikumpulkan secara mendalam.


3.1.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder dan mengkaji studi literatur. Menurut Edi Riadi (2017:48) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang bisa berupa referensi, dokumentasi, laporan atau data yang telah ada sebelumnya. Penulis mengumpulkan data ini dengan menggunakan sumber-

3.2. Analisis Data

3.2.1 Data Eksisting

Bangunan yang akan menjadi objek penelitian merupakan kategori bangunan kesehatan. Bangunan Puskesmas Kendal 1 merupakan bangunan yang mulai dibangun tanggal 17 Juli 2020 dan selesai dibangun pada tanggal 17 Desember 2020. Lokasi bangunan ini terletak di Jl. Pahlawan 1 No. 256 Sukodono-Kendal. Bangunan dengan total luas bangunan mencapai 564 m² terdiri 2 lantai. Adapun data *site* sebagai berikut :



Gambar 2. Lokasi Bangunan Puskesmas Kendal 1
Sumber : <https://google.earth.com>

- Batas utara berbatasan dengan Jalan Raya Sukodono
- Batas timur berbatasan dengan rumah penduduk
- Batas selatan berbatasan dengan rumah penduduk
- Batas barat berbatasan dengan rumah penduduk dan SD Negeri 1 Sukodono

3.2.3 Tabel Evaluasi

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup gambar kerja DED Puskesmas Kendal 1 sebagai data sekunder dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 sebagai literatur. Data sekunder dan literatur yang diperoleh kemudian dianalisis untuk dievaluasi lebih lanjut dengan menyusun daftar tabel menggunakan tabel standar syarat minimal ruang dengan peraturan yang berlaku.

No.	Program Ruang	Data Eksisting	
		Sesuai	Tidak Sesuai
Ruang Kantor			
1.	Ruang administrasi		
2.	Ruang kantor untuk karyawan		
3.	Ruang Kepala Puskesmas		
4.	Ruang rapat/diskusi		
Ruang Pelayanan			
5.	Ruang pendaftaran dan rekam medik		
6.	Ruang pemeriksaan umum		
7.	Ruang tindakan dan gawat darurat		
8.	Ruang kesehatan ibu dan KB		
9.	Ruang kesehatan anak dan imunisasi		
10.	Ruang pemeriksaan khusus		
11.	Ruang kesehatan gigi dan mulut		
12.	Ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KEI)		
13.	Ruang Farmasi		
14.	Ruang persalinan		
15.	Ruang rawat pascapersalinan		
16.	Ruang rawat inap		
17.	Kamar mandi/WC pasien (laki-laki dan perempuan terpisah)		
18.	Ruang Laboratorium		
Penunjang			
19.	Rumah dinas tenaga kesehatan		
20.	Ruang tunggu		
21.	Ruang ASI		
22.	Ruang cuci linen		
23.	Ruang sterilisasi		
24.	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/ <i>pantry</i>)		
25.	Ruang jaga petugas		
26.	Gudang umum		
27.	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan Puskesmas keliling		

*Tabel 4. Tabel evaluasi fungsi ruang minimal
Sumber : analisis penulis*