

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Asistensi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR
KAMPUS UTAMA (PSDKU)

Gedung SAMWA lantai 1
Jalan Prof. Sudarto, S.H. Kode Pos 1269
Telepon (024) 7460020, Fax (024) 7460013
Laman: psdku.undip.ac.id

LEMBAR ASISTENSI

NAMA : Fidela Azarin Aqilah
NIM : 40030722066044
JUDUL TA : Penilaian Indeks Kelayakan Berjalan Kaki (*Walkability*) Pada Ruas
Jl. Diponegoro dan Jl. Mandurejo, Kecamatan Katen, Kabupaten
Pekalongan
PEMBIMBING : Retno Susanti S.T.,M.T.

No.	Hari / Tanggal	Masukan / Saran	Tanda Tangan
1.	Jumat/3 Januari 2025	Pertemuan awal dan diskusi terkait penentuan tema dan judul tugas akhir.	
2.	Rabu/7 Januari 2025	Penyampaian judul dan penyampaian materi awal terkait latar belakang, perumusan masalah, tujuan sasaran, serta ruang lingkup.	
3.	Jumat/10 Januari 2025	• Perbaikan pada peta ruang lingkup • Perbaikan sasaran • Perbaikan rumusan masalah.	
4.	Jumat/17 Januari 2025	• Perbaikan pada kerangka pikir • Perbaikan kerangka analisis • Perbaikan teknik sampling.	
5.	Jumat/24 Januari 2025	• Penambahan kajian pustaka • Perbaikan pada sintesa literatur.	

No.	Hari / Tanggal	Masukan / Saran	Tanda Tangan
6.	Jumat/31 Januari 2025	Perbaikan pada sintesa literatur	
7.	Jumat/14 Februari 2025	Perbaikan pada perhitungan sampel	
8.	Selasa/18 Februari 2025	• Perbaikan pada form observasi • Perbaikan form kuesioner	
9.	Rabu/5 Maret 2025	• Perbaikan pada piramida penduduk • Perbaikan pada tabel sarana perkotaan • Perbaikan penulisan sumber	
10.	Rabu/12 Maret 2025	• Perbaikan pada peta penggunaan ruang • Perbaikan tabel foto penggunaan ruang • Perbaikan rekap kuesioner.	
11.	Selasa/1 April 2025	Perbaikan pada peta identifikasi kondisi eksisting tiap parameter.	
12.	Rabu/9 April 2025	• Perbaikan pada tabel penilaian tiap segmen • Perbaikan diagram radar perbandingan indikator • Perbaikan perhitungan indeks kelayakan berjalan kaki	
13.	Senin/14 April 2025	• Perbaikan pada kesimpulan • Perbaikan hasil plagiarisme turnitin.	
14.	Senin/28 April 2025	Finalisasi akhir laporan tugas akhir.	

Lampiran 2 Form Observasi Parameter 1



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA K.
PEKALONGAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Mandurejo, Desa Tanjung Kulon, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

FORM OBSERVASI

Parameter 1: Kondisi dan Kualitas Jalur Pejalan Kaki

Nama Ruas Jalan :

Segmen :

Lebar Jalur Pejalan Kaki :

Panjang Jalur Pejalan Kaki :

No.	Arah Normal		Arah <i>Opposite</i>	
	Kondisi dan Kualitas Jalur Pejalan Kaki	Dokumentasi	Kondisi dan Kualitas Jalur Pejalan Kaki	Dokumentasi
1.				
2.				
3.				
4.				



Lampiran 3 Form Observasi Parameter 2
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA K.
PEKALONGAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Mandurejo, Desa Tanjung Kulon, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

FORM OBSERVASI

Parameter 2: Fasilitas Pendukung

Nama Ruas Jalan :

Segmen :

Lebar Jalur Pejalan Kaki :

Panjang Jalur Pejalan Kaki :

No.	Arah Normal		Arah <i>Opposite</i>	
	Fasilitas Pendukung	Dokumentasi	Fasilitas Pendukung	Dokumentasi
1.				
2.				
3.				
4.				



Lampiran 4 Form Observasi Parameter 3
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA K.
PEKALONGAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Mandurejo, Desa Tanjung Kulon, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

FORM OBSERVASI

Parameter 3: Infrastruktur Penunjang Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus

Nama Ruas Jalan :

Segmen :

Lebar Jalur Pejalan Kaki :

Panjang Jalur Pejalan Kaki :

No.	Arah Normal		Arah <i>Opposite</i>	
	Infrastruktur Penunjang Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus	Dokumentasi	Infrastruktur Penunjang Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus	Dokumentasi
1.				
2.				
3.				
4.				



Lampiran 5 Form Observasi Parameter 4
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA K.
PEKALONGAN SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Mandurejo, Desa Tanjung Kulon, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

FORM OBSERVASI

Parameter 4: Penghalang

Nama Ruas Jalan :

Segmen :

Lebar Jalur Pejalan Kaki :

Panjang Jalur Pejalan Kaki :

No.	Arah Normal		Arah <i>Opposite</i>	
	Penghalang	Dokumentasi	Penghalang	Dokumentasi
1.				
2.				
3.				
4.				



Lampiran 6 Form Observasi Parameter 5
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA K.
PEKALONGAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Mandurejo, Desa Tanjung Kulon, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

FORM OBSERVASI

Parameter 5: Ketersediaan dan Kondisi Penyeberangan

Nama Ruas Jalan :

Segmen :

Lebar Jalur Pejalan Kaki :

Panjang Jalur Pejalan Kaki :

Jarak Antar Penyeberangan:

No.	Kondisi Penyeberangan	Dokumentasi
1.		
2.		
3.		



Lampiran 7 Form Observasi Parameter 6
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA K.
PEKALONGAN SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Mandurejo, Desa Tanjung Kulon, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

FORM OBSERVASI

Parameter 6: Konflik Pejalan Kaki dengan Moda Transportasi Lain

Nama Ruas Jalan :

Segmen :

Lebar Jalur Pejalan Kaki :

Panjang Jalur Pejalan Kaki :

No.	Arah Normal		Arah <i>Opposite</i>	
	Konflik Pejalan Kaki dengan Moda Transportasi Lain	Dokumentasi	Konflik Pejalan Kaki dengan Moda Transportasi Lain	Dokumentasi
1.				
2.				
3.				
4.				



Lampiran 8 Form Observasi Parameter 7
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA K.
PEKALONGAN SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Mandurejo, Desa Tanjung Kulon, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

FORM OBSERVASI

Parameter 7: Keamanan dari Kejahatan

Nama Ruas Jalan :

Segmen :

Lebar Jalur Pejalan Kaki :

Panjang Jalur Pejalan Kaki :

No.	Arah Normal		Arah <i>Opposite</i>	
	Kondisi Lingkungan	Dokumentasi	Kondisi Lingkungan	Dokumentasi
1.				
2.				
3.				
4.				



Lampiran 9 Form Kuesioner
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA K.
PEKALONGAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Mandurejo, Desa Tanjung Kulon, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

FORM KUESIONER

Kuesioner ini untuk mengumpulkan pendapat masyarakat mengenai jalur pejalan kaki/trotoar yang ada di Kabupaten Pekalongan. Tujuannya adalah sebagai data untuk Tugas Akhir dengan judul ***"Penilaian Indeks Kelayakan Berjalan Kaki di Perkotaan Kabupaten Pekalongan"***.

Jawaban dan identitas dari bapak/ibu/saudara dijamin kerahasiaannya.

Untuk pertanyaan atau penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi:

Nama:

Kontak HP/WA:

Petunjuk pengisian :

- a. Kuesioner dijawab secara tertulis
- b. Isi sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i pada lembar jawaban yang telah disediakan
- c. Usahakan menjawab pertanyaan yang tertera sesuai dengan kondisi sebenarnya
- d. Setelah melakukan pengisian, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i mengembalikan lembar kuesioner kepada yang menyerahkan kuesioner.

KUESIONER

IDENTITAS

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Alamat rumah :

PERTANYAAN

1. Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara melalui jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro Kajen?

.....

.....

.....

2. Kemana tujuan Bapak/Ibu/Saudara berjalan kaki pada jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro Kajen? (misalnya untuk menuju toko tertentu, sekolah tertentu, kantor tertentu dan lain sebagainya)

.....

.....

.....

3. Bagaimana kesan/pendapat Bapak/Ibu/Saudara mengenai kondisi/keadaan jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro Kajen?

.....

.....

.....

4. Apabila jalur pejalan kaki/trotoar ini diperbaiki, hal-hal apa saja yang akan Bapak/Ibu/Saudara usulkan? (silahkan beri tanda silang/centang pada pilihan jawaban, boleh lebih dari satu)

- | | |
|--|---|
| ☐ Penambahan lampu penerangan | ☐ Penambahan halte bis/angkutan umum |
| ☐ Penambahan panjang jalur pejalan kaki/trotoar | ☐ Penandaan/rambu-rambu |
| ☐ Penambahan bangku/tempat duduk | ☐ Penambahan zebra cross untuk penyeberangan |
| ☐ Penambahan pot tanaman | ☐ Penambahan tempat sampah |
| ☐ Penambahan pohon peneduh | ☐ Penambahan drainase |
| ☐ Penambahan halte | |
| ☐ Perbaikan ubin/paving/material pejalan kaki | |
| ☐ Penambahan pembatas antara trotoar dengan jalan | |
| ☐ Lainnya, sebutkan saran perbaikan lain: | |

.....

.....

.....

.....

Lampiran 10 Rekap Kuesioner 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	1. Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara melalui jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro	2. Kemana tujuan Bapak/Ibu/Saudara berjalan kaki pada jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro	3. Bagaimana kesan/pendapat Bapak/Ibu/Saudara mengenai kondisi/keadaan jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Abdul Majid	Laki-laki	50	SMP	Pedagang	Nyamok	Setiap pagi	Olahraga keliling	Bagus namun licin
2	Yatno	Laki-laki	22	SD	Pedagang	Gejlig	Setiap hari	Warung	Kurang bagus karena licin ketika hujan
3	Sufiah	Perempuan	50	SD	Pedagang	Gejlig	Setiap hari	Berangkat kerja dan ke masjid	Licin ketika hujan
4	Sahuri	Laki-laki	57	SMP	Pedagang	Tanjungsari	Setiap hari	Berangkat kerja dan ke warung	Bagus dan nyaman untuk jalan kaki
5	Mufid	Laki-laki	30	SD	Serabutan	Tanjungkulon	Seminggu sekali	Alun-alun	Banyak lubang dan licin
6	Tari	Perempuan	21	SMA	Mahasiswa	Tanjungsari	Seminggu sekali	Alun-alun dan warung	Beberapa ada yang rusak dan pecah keramiknya
7	Ita	Perempuan	22	SMA	Mahasiswa	Tanjungsari	Hampir setiap hari	Alun-alun	Keramik licin ketika hujan terutama yang di alun-alun
8	Dwi	Perempuan	20	SMA	Mahasiswa	Tanjungkulon	Seminggu sekali	Alun-alun	Bagus dan tertata namun licin
9	Tono	Laki-laki	68	SD	Pedagang	Nyamok	Setiap hari	Berangkat kerja	Sudah bagus tapi ada beberapa yang berlubang dan licin
10	Bejo Slamet	Laki-laki	32	SMP	Pedagang	Kebonagung	Setiap hari	Berangkat kerja dan ke masjid	Bagus karena masih baru namun keramiknya licin
11	Dina	Perempuan	32	SMP	IRT	Kebonagung	Seminggu sekali	Warung dan Alun-alun	Banyak yang berlubang dan sampah
12	Tasbun	Perempuan	60	S1	Pensiunan	Gejlig	Setiap pagi	Olahraga	Ada yang masih berlubang
13	Ulfa	Perempuan	38	SMA	Pedagang	Tanjungsari	Setiap hari	Berjualan, masjid, dan alun-alun	Baik namun ketika hujan ada genangan air
14	Afiani	Perempuan	16	SMP	Pelajar	Tanjungsari	Seminggu tiga kali	Taman pendopo, masjid, dan alun-alun	Baik, namun licin, panas dan banyak pedagang yang menghalangi
15	Askia	Perempuan	16	SMP	Pelajar	Kesesi	Seminggu satu kali	Taman pendopo dan alun-alun	Baik tetapi licin ketika hujan dan banyak pedagang sehingga sedikit mengganggu
16	Arfin	Laki-laki	17	SMP	Parkir	Tanjungsari	Setiap hari	Jajan ke alun-alun, warung, minimark	Bagus tapi licin
17	Saskia	Perempuan	23	SMA	Karyawan swa	Kesesi	Sebulan sekali	Alun-alun	Bagus tapi sangat licin
18	Pita	Perempuan	18	SMA	Pelajar	Kajen	Seminggu sekali	Alun-alun, sekolah, dan warung	Bagus tapi ada yang tidak rata, ada pkl, dan jika pkl tidak berjualan saat malam ge
19	Maruf	Laki-laki	21	SMK	Karyawan Swa	Tambor, Nyamok	Seminggu sekali	Car Free Day di alun-alun	Rusak, berlubang, kotor karena rumput dan sampah, dan licin saat hujan
20	Nur	Perempuan	24	SMA	Karyawan Swa	Nyamok	Seminggu sekali	Membeli jajan di alun-alun	Banyak yang keramiknya pecah dan kurang terawat
21	Nisfa	Perempuan	23	SMA	Karyawan Swa	Rowolaku	Seminggu sekali	Jajan di alun-alun	Bagus namun masih ada yang kurang terawat dan banyak sampah
22	Gita	Perempuan	25	SD	Karyawan Swa	Watugajah	Seminggu sekali	Membeli sesuatu di alun-alun atau wa	Kotor karena rumput dan licin
23	Riska	Perempuan	18	SMA	Pelajar	Gejlig	Hampir setiap hari	Berangkat sekolah, alun-alun, dan wa	Kotor, banyak rumput, dan licin
24	Wagyo	Laki-laki	50	SMA	Karyawan Swa	Bojong	Sebulan sekali	Alfamart dan alun-alun	Bagus tapi banyak pkl

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	1.Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara melalui jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro	2.Kemana tujuan Bapak/Ibu/Saudara berjalan kaki pada jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro	3.Bagaimana kesan/pendapat Bapak/Ibu/Saudara mengenai kondisi/keadaan jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
25	Firman	Laki-laki	25	SMA	Pedagang	Karanganyar	Seminggu sekali	Warung dan alfamart	Banyak rusak, berlubang, dan licin
26	Dewi	Perempuan	19	SMK	Mahasiswa	Kutorejo	Seminggu sekali	Alun-alun	Bagus dan nyaman
27	Hadi	Laki-laki	25	SMA	Karyawan Swa	Kajen	Seminggu sekali	Pasar	Kotor, licin, dan karena bahannya dari keramik ketika hujan banyak noda
28	Sovia	Perempuan	20	SMK	Karyawan Swa	Kajen	Seminggu sekali	Alun-alun	Licin ketika hujan dan banyak yang rusak karena akar pohon
29	Susi	Perempuan	28	SMP	Karyawan Swa	Pekiringan Alit	Setiap hari	Warung	Bagus tapi ada yang tidak rata
30	Zainuri	Laki-laki	36	SMA	Wiraswasta	Pekiringan Ageng	Setiap hari	Warung	Banyak yang rusak, tidak rata, licin, pecah, banyak sampah, dan banyak pkI
31	Hadi	Laki-laki	50	SMP	Satpam	Nyamok	Setiap pagi	Olahraga	Licin, ada genangan, pecah, berlubang, dan banyak pkI
32	Popin	Laki-laki	45	S1	Wiraswasta	Nyamok	Setiap hari	Olahraga dan warung	Rusak, berlubang, pecah, licin, dan tidak nyaman untuk jalan kaki
33	Aji	Laki-laki	23	SMK	Karyawan Swa	Kesesi	Hampir setiap hari	Warung	Rusak, banyak yang pecah, dan licin
34	Yoga	Laki-laki	23	SMK	Karyawan Swa	Kajen	Hampir setiap hari	Warung dan alun-alun	Kurang bagus, berlubang, dan licin
35	Annisa	Perempuan	18	SMK	Pelajar	Kajen	Setiap hari	Alun-alun dan warung	Rusak, pecah, kurang nyaman
36	Widodo	Laki-laki	52	SMA	Teknisi	Kajen	Setiap hari	Olahraga dan ke warung	Licin ketika hujan, keramik pecah, dan berlubang
37	Isna	Perempuan	19	SMA	Pelajar	Nyamok	Seminggu tiga kali	Warung, sekolah, dan fotocopy	Licin ketika hujan dan jalannya tidak rata
38	Nur	Perempuan	21	SMA	Wiraswasta	Nyamok	Seminggu sekali	Warung dan minimarket	Banyak yang rusak, berlubang, dan licin karena hujan
39	Aminah	Perempuan	45	SMP	IRT	Nyamok	Setiap hari	Allun-alun dan rumah tetangga	Rusak semua, licin, keramik pecah, berlubang, banyak sekal sampah, ada genang
40	Ifa	Perempuan	23	SMK	Karyawan Swa	Gejlig	Setiap hari	Warung	Kotor, banyak sampah, licin, dan banyak pkI
41	Aurora	Perempuan	21	SMK	Karyawan Swa	Nyamok	Seminggu sekali	Alun-alun	Banyak rusak dan banyak pkI yang mengganggu
42	Sekar	Perempuan	17	SMP	Pelajar	Nyamok	Setiap hari	Alun-alun dan sekolah	Banyak yang jualan
43	Nisa	Perempuan	17	SMP	Pelajar	Tambor, Nyamok	Setiap hari	Alun-alun, sekolah, dan warung	Licin, rusak, dan pecah keramiknya
44	Suhendra	Laki-laki	50	SMP	Pedagang	Kajen	Setiap hari	Warung dan alun-alun	Kurang nyaman karena banyak yang jualan
45	Kiptiyah	Perempuan	55	SD	Pedagang	Nyamok	Setiap hari	Berjualan , ke alun-alun, toko, pasar,	Bagus dan rata namun licin
46	Hasyim	Laki-laki	52	SD	Pedagang	Nyamok	Setiap hari	Alun-alun, warung, minimarket, toko	Kurang nyaman karena banyak pedagang, licin ketika hujan
47	Qori	Perempuan	21	SMA	Karyawan Swa	Karanganyar	Setiap hari	Alun-alun dan warung	Banyak lubang, kotor, banyak pkI, tidak nyaman untuk jalan kaki
48	Nofi Ariyanto	Laki-laki	37	SMA	Ojek Online	Bojong	Seminggu dua kali	Warung	Ubinnya sudah banyak yang mengelupas sehingga perlu perbaikan
49	Juroto	Laki-laki	40	SMP	Ojek Online	Salit	Seminggu dua kali	Warung	Kurang baik
50	Darmawan	Laki-laki	41	S1	ASN	Kandangserang	Seminggu sekali	Alun-alun	Belum baik, banyak keramik pecah, lumayan
51	Agus	Laki-laki	52	SMO	Ojek Online	Kebonagung	Hampir setiap hari	Warung	Kurang bagus, banyak keramik pecah, licin kalau hujan, banyak sampah dan rump

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	1. Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara melalui jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro	2. Kemana tujuan Bapak/Ibu/Saudara berjalan kaki pada jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro	3. Bagaimana kesan/pendapat Bapak/Ibu/Saudara mengenai kondisi/keadaan jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
52	Dirman	Laki-laki	38	SD	Pedagang	Tambor, Nyamok	Setiap hari	Alun-alun	Rusak, keramik banyak yang pecah karena pohon, masih kumuh, kalau hujan licin
53	Ridwan	Laki-laki	68	S2	Pengusaha	Nyamok	Setiap hari	Alun-alun dan warung	Sudah banyak yang rusak, banyak pkh yang menghambat, cukup bersih, kalau hu
54	Rifa	Perempuan	23	SMA	Karyawan Swa	Kajen	Seminggu dua kali	Warung untuk beli makan	Kotor, kalau hujan licin, keramiknya pecah
55	Octa	Perempuan	21	SMK	Staff	Kajen	Hampir setiap hari	Berangkat kerja	Cukup nyaman
56	Dian Setia Utami	Perempuan	21	SMA	Staff	Gejlig	Hampir setiap hari	Berangkat kerja, terkadang hanya ingi	Cukup nyaman ketika siang hari, ketika malam terganggu pkh
57	Abdi	Laki-laki	35	SD	Ojek Online	Nyamok	Seminggu sekali	Alun-alun	Sudah tidak layak, perlu perbaikan, kalau hujan licin karena keramik, ada pkh men
58	Ari Prabowo	Laki-laki	19	SMA	Pedagang	Tambor, Nyamok	Setiap hari	Warung dan jalan-jalan	Ada yang bagus, ada yang rusak, keramiknya pecah, tidak rata, licin saat hujan, k
59	Rina	Perempuan	20	SMA	Karyawan Swa	Kajen	Setiap hari	Berangkat kerja	Rusak, keramik banyak yang pecah dan kotor
60	Dina	Perempuan	18	SMP	Pelajar	Kesesi	Setiap hari	Sekolah, Warung untuk jajan dan beli	Banyak yang rusak
61	Muji	Laki-laki	32	S1	Ojek Online	Gejlig	Hampir setiap hari	Warung	Kurang perawatan dan licin
62	Anto	Laki-laki	29	SMK	Pedagang	Kajongan	Setiap hari	Warung cari makan	Tergolong bersih, kalau hujan licin, paving masih bagus, tidak begitu gelap
63	Mayang	Perempuan	22	SMA	Kasir	Kajen	Hampir setiap hari	Warung	Keramiknya pecah, ada genangan air, licin, ada tukang kebersihan
64	Sekar	Perempuan	29	SMP	aryawan Swast	Pekiringan Alit	Hampir setiap hari	Warung untuk beli jajan dan makan	Sudah bagus, kurang bersih, banyak sampah dan rumput, licin, banjir kalau hujan
65	Nia	Perempuan	24	SMK	Karyawan Swa	Nyamok	Hampir setiap hari	Beli makan di warung	Rusak, keramiknya banyak yang retak, licin kalau hujan
66	Desi	Perempuan	19	SMK	Karyawan Swa	Kesesi	Hampir setiap hari	Berangkat kerja dan ke warung	Keadaannya rusak sebaiknya diperbaiki
67	Atin	Perempuan	30	SMK	Karyawan	Kajen	Hampir setiap hari	Warung	Kurang bagus karena ada sampah dan rumput yang mengganggu, hujan licin, ban
68	Zahrotul	Perempuan	25	SMA	Karyawan	Kajen	Hampir setiap hari	Ke warung beli makan	Rusak, bersih, keramik pecah, licin
69	Mayang	Perempuan	18	SMP	Pelajar	Kajen	Hampir setiap hari	Jajan dan sekolah	Rusak dan kotor
70	Mulyono	Laki-laki	56	SMP	Wiraswasta	Kajen	Setiap hari	Masjid	Aman tapi ada yang rusak, ada genangan
71	Dadang	Laki-laki	48	SMP	Pedagang	Kajen	Setiap hari	Warung	Ada yang rusak
72	Rahma	Perempuan	19	SMK	Pedagang	Kajen	Setiap hari	Ke warung dan minimarket	Rusak, banyak yang retak, hujan licin, kotor sampah
73	Ika	Perempuan	37	SMA	IRT	Kajen	Setiap hari	Warung	Masih bagus keramiknya, gelap kalau malam, sudah bersih
74	Dian	Perempuan	23	SMA	Karyawan	Kajongan	Setiap hari	Masjid	Keramiknya banyak yang pecah, kotor banyak tumpukan sampah, licin, kalau se
75	Abdurrohman	Laki-laki	31	SMK	Pedagang	nTanjungsari	Hampir setiap hari	Ke perempatan tugu 0 dan spbu gejlig	Sebagian bagus, licin keramiknya, pecah, kadang bersih, kadang tidak, malam tid
76	Fatma	Perempuan	34	SMP	Pedagang	Kebonagung	Hampir setiap hari	Masjid dan warung	Rusak dan licin kalau hujan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	1. Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara melalui jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro	2. Kemana tujuan Bapak/Ibu/Saudara berjalan kaki pada jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro	3. Bagaimana kesan/pendapat Bapak/Ibu/Saudara mengenai kondisi/keadaan jalur pejalan kaki/trotoar di Jalan Mandurejo dan Jalan Diponegoro
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
77	Adi	Laki-laki	40	SMP	Pengusaha	Karanganyar	Jarang	Warung	Jelek, hujan licin karena keramik, krang bersih, jarang ada genangan
78	Indi	Perempuan	19	SMK	Pedagang	Karanganyar	Jarang	Warung	Kalau hujan licin, rusak sedikit, lumayan bersih
79	Fita	Perempuan	23	SMA	Wirausaha	Tambor, Nyamok	Hampir setiap hari	Pasar dan toko	Kotor karena daun dan rumput
80	Sri Ningsih	Perempuan	42	SMP	Pedagang	Tambor, Nyamok	Setiap hari	Keliling, ke warung dan toko	Bagus, licin karena pakai keramik, cukup bersih
81	Ani	Perempuan	22	SMA	Wiraswasta	Kajen	Jarang	Warung dan toko	Kurang terawat, banyak lubang, rusak
82	Salsa	Perempuan	17	SMP	Pedagang	Kebonagung	Setiap hari	Warung dan toko	Masih kurang baik, banyak keramik pecah, berlubang, jeblos, licin
83	Toni	Laki-laki	20	SMK	Pedagang	Tanjungkulon	Hampir setiap hari	Warung sembako	Maih bagus, licin, kalau malam gelap, lumayan bersih
84	Dewi	Perempuan	22	SMA	Mahasiswa	Kajen	Seminggu tiga kali	Warung, toko, dan fotocopy	Kondisi cukup baik namun ada beberapa yang rusak
85	Andre	Laki-laki	31	SMP	Pedagang	Kebonagung	Setiap hari	Warung dan berangkat kerja	Ada yang rusak dan tidak rata sehingga menyusahkan
86	Mulyadi	Laki-laki	35	SMP	Pedagang	Pringsurat	Setiap hari	Berangkat kerja, warung, masjid	Licin karena pakai keramik
87	Fira	Perempuan	19	SMA	Pedagang	Kesesi	Setiap hari	Warung	Ada yang rusak, berlubang, dan tidak rata
88	Ibnu	Laki-laki	20	SMA	Karyawan Swasta	Nyamok	Seminggu sekali	Warung	Licin dan pecah keramiknya

Lampiran 11 Rekap Kuesioner 2

Apabila jalur pejalan kaki/trotoar ini diperbaiki, hal-hal apa saja yang akan Bapak/Ibu/Saudara usulkan? (silahkan beri tanda silang/centang pada pilihan jawaban, boleh lebih dari satu)													
Penambahan lampu penerangan	Penambahan panjang jalur pejalan kaki/trotoar	Penambahan bangku/tempat duduk	Penambahan pot tanaman	Penambahan pohon peneduh	Penambahan halte	Perbaikan ubin/paving/material pejalan kaki	Penambahan halte bis/angkutan umum	Penandaan/rambu-rambu	Penambahan zebra cross untuk penyeberangan	Penambahan tempat sampah	Penambahan drainase	Penambahan pembatas antara trotoar dengan jalan	Lainnya, sebutkan saran perbaikan lain
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Penataan pkl
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0

Apabila jalur pejalan kaki/trotoar ini diperbaiki, hal-hal apa saja yang akan Bapak/Ibu/Saudara usulkan? (silahkan beri tanda silang/centang pada pilihan jawaban, boleh lebih dari satu)													
Penambahan lampu penerangan	Penambahan panjang jalur pejalan kaki/trotoar	Penambahan bangku/tempat duduk	Penambahan pot tanaman	Penambahan pohon peneduh	Penambahan halte	Perbaikan ubin/paving/material pejalan kaki	Penambahan halte bis/angkutan umum	Penandaan/rambu-rambu	Penambahan zebra cross untuk penyeberangan	Penambahan tempat sampah	Penambahan drainase	Penambahan pembatas antara trotoar dengan jalan	Lainnya, sebutkan saran perbaikan lain
0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	Penertiban pkl
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0

Apabila jalur pejalan kaki/trotoar ini diperbaiki, hal-hal apa saja yang akan Bapak/Ibu/Saudara usulkan? (silahkan beri tanda silang/centang pada pilihan jawaban, boleh lebih dari satu)													
Penambahan lampu penerangan	Penambahan panjang jalur pejalan kaki/trotoar	Penambahan bangku/tempat duduk	Penambahan pot tanaman	Penambahan pohon peneduh	Penambahan halte	Perbaikan ubin/paving/material pejalan kaki	Penambahan halte bis/angkutan umum	Penandaan/rambu-rambu	Penambahan zebra cross untuk penyeberangan	Penambahan tempat sampah	Penambahan drainase	Penambahan pembatas antara trotoar dengan jalan	Lainnya, sebutkan saran perbaikan lain
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0

Apabila jalur pejalan kaki/trotoar ini diperbaiki, hal-hal apa saja yang akan Bapak/Ibu/Saudara usulkan? (silahkan beri tanda silang/centang pada pilihan jawaban, boleh lebih dari satu)													
Penambahan lampu penerangan	Penambahan panjang jalur pejalan kaki/trotoar	Penambahan bangku/tempat duduk	Penambahan pot tanaman	Penambahan pohon peneduh	Penambahan halte	Perbaikan ubin/paving/material pejalan kaki	Penambahan halte bis/angkutan umum	Penandaan/rambu-rambu	Penambahan zebra cross untuk penyeberangan	Penambahan tempat sampah	Penambahan drainase	Penambahan pembatas antara trotoar dengan jalan	Lainnya, sebutkan saran perbaikan lain
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0